



**Министерство
экологии и природных ресурсов
Нижегородской области**

Кремль, корп.14 г. Нижний Новгород, 603082
тел. 435-63-35, факс 435-63-36, e-mail:official@eco.kreml.nnov.ru

г. Городец, пл. Пролетарская,
д. 30, каб.102

(место составления акта)

“ 17 ” декабря 20 19 г.
(дата составления акта)

10 ч 00 мин

(время составления акта)

**АКТ
планового (рейдового) осмотра, обследования**
№ 30/19-Г

С 10.00 ч «16» декабря 2019 г
по 12.00 ч «16» декабря 2019 г

по адресу: Нижегородская область,
Городецкий район, г.Заволжье
(место проведения обследования)

На основании: планового (рейдового) задания первого заместителя министра Н.Н. Мочалиной от 11.12.2019 №30/19-Г, обращений гр. Павельева В.Н. по факту о завозе неустановленными лицами грунта на территорию несанкционированной свалки, расположенной в 150 метрах на юго-запад от дома №10 по ул.Рождественская г.Заволжье Городецкого района. (№ОГ-319-89508/19 от 05.12.2019, №ОГ-319-90845/19 от 09.12.2019)

(сведения об основании проведения планового (рейдового) осмотра, обследования (поступление обращений и заявлений граждан и организаций, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой информации о нарушении требований законодательства в области охраны окружающей среды)

Сиротиной Екатериной Витальевной – консультантом Северо-Западного межрайонного отдела регионального государственного экологического надзора и охраны окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области, старшим государственным инспектором в области охраны окружающей среды

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, которым проведён плановый (рейдовый) осмотр, обследование)

проведён плановый (рейдовый) осмотр, обследование территории: мкр. «Рождественский» г.Заволжье Городецкого муниципального района, в 150 метрах на юго-запад от дома №10 по ул.Рождественская г.Заволжье Городецкого района.

Обследование проведено в присутствии:

Белотелова Виктора Викторовича - заместителя главы администрации г.Заволжье

Артамонычевой Людмилы Адольфовны - начальника сектора экологии администрации Городецкого муниципального района;

Салова Сергея Петровича – инспектора 1 категории управления ЖКХ администрации Городецкого муниципального района;

При обследовании установлено:

1. Территория несанкционированной свалки заснежена, ее ориентировочная длина составляет 450 м в длину, 8 м в ширину, 4 м в высоту.
2. Признаков проведения работ по ликвидации и/или рекультивации свалки и работ по восстановлению нарушенных земель не установлено.
3. При обследовании территории свалки установлено три новых навала отходов, а именно отходов грунта при проведении земляных работ в смеси с ломом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий и мусором от сноса и разборки зданий несортированным.
4. Первый навал отходов строительства и сноса расположен в непосредственной близости от блоков гаражей 16,17 мкр.Рождественский и водного объекта. Поверхность водного объекта частично перекрыта указанным навалом отходов. Площадь навала 60 кв.м, ориентировочный объем 60 куб.м.
5. В районе указанного навала, размещен на почве в береговой полосе водного объекта бункер для сбора крупногабаритных отходов. В бункере находятся строительные отходы и шины отработанные.
6. Второй навал отходов расположен между территорией несанкционированной свалки и водным объектом, на площади 90 кв.м. имеет ориентировочный объем 45 куб.м. Так как указанный навал строительных отходов расположен частично на склоне свалки, то точнее установить объем отходов при обследовании, невозможно.
7. Третий навал отходов частично заснежен, расположен на ориентировочной площади 60 кв.м., частично на территории свалки, частично на почве. Ориентировочный объем навала 90 куб.м. Свалка имеет вытянутый вид, расположена на территории, находящейся вдоль берега водоема, от блока гаражей 16,17 мкр.Рождественский в направлении автодороги Р-52 «Шопша-Иваново-Н.Новгород» Указанный навал расположен в районе крайней точке несанкционированной свалки, максимально удаленной от домов мкр.Рождественский.
8. Установить лицо, осуществившее сброс отходов, перекрытие почвенного профиля строительными отходами, во время обследования не представилось возможным.
9. По всей территории свалки видны следы техники подвозящей отходы и следы техники, которая утрамбовывает их.
10. На момент обследования на территории свалки наличия автотранспорта не установлено.
11. Расстояние от свалки до береговой линии водоема составляет от 0 м до 20 м, часть отходов находится непосредственно у уреза воды.
12. Согласно публичной кадастровой карте указанная территория находится в кадастровом квартале с номером 52:17:0020102. Территория данного участка не размежевана, назначение земель – земли населенных пунктов.

К Акту планового (рейдового) осмотра прилагаются фотоматериалы № 1-10.

Подпись лица, проводившего обследование:

Сиротина

Е.В.Сиротина

В присутствии:

*От полиции отказаны. Особа ищется
на 18.12.19 не
представил.*

В.В.Белотелов

Л.А.Артамоньчева

С.П.Салов

[Handwritten signature]

Приложение
к акту № 30/19-Г от 16.12.2019







